

S254567 - Damage Appraisal Fleet - EL8265

Informations générales

Flotte
PRICEWATERHOUSECOOPER PDM

Emplacement
Care4Fleets LU2-Kehlen

Conducteur
LUXEMBOURGER, Hélène

Date et heure
27/02/2026 08:38

Conditions de contrôle
ok

Informations sur le véhicule

Marque
DS

Couleur
Noir

Société Leasing
AYVENS - LEASECO

Modèle
DS 7

Kilométrage
90544

Edition
DS DS 7 CROSSBACK 1.6 E-TENSE GRAND CHIC
AUTO 4WD

Type de carburant
Plugin Hybrid Essence

Type
Car

Niveau de carburant (%)
25

Plaque d'immatriculation
EL8265

Niveau de batterie (%)
-

Nr de châssis
VR1J45GBUMY005206

Nombre de clés
2

Première inscription
2021-02-16

Nombre de sièges
5

Boîte de vitesses
automatic

Remarques générales

-

Remarques du conducteur

-

Remarques du conseiller

-

Ajustements

-

Résumé des Réparations (EUR hors TVA)

Signature

Rémy Voet



27/02/2026 08:38

LUXEMBOURGER, Hélène
Conducteur

Liste de contrôle

Oui

Non

N/A

Certificat de conformité

Document d'inscription

Document d'assurance

Assurance valide

Assurance valable jusqu'à : 31/01/2027

Carnet d'entretien

Mode d'emploi

Certificat de contrôle technique

Valable jusqu'au : 16/02/2027

Carte carburant

Alarme

Triangle

Gilet de sécurité

Extincteur

Trousse de secours

Pneu de secours

Runflat

Kit de réparation de pneus

Radio

Lecteur dvd

Cd dvd

Navigation sur cd

Écran tv/dvd

Apple carplay / Android auto

Navigation gps

Attelage de remorquage

Antenne

Toit ouvrant

Tablette/Planche arrière

Véhicules électriques et hybrides rechargeables

Type de câble	Montant
public	1
homecharger	1

Divers	
Niveau de batterie	
Boîte de puissance	Non
Relevé du compteur Powerbox	0
Numéro de série de la Powerbox	

Diesel / Essence / GNC

Niveau de carburant
25

Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Propre	Propre	OK	Non


Pneus

Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	3.0	L'hiver	Continental	235/50R19
Avant droit	3.0	L'hiver	Continental	235/50R19
Arrière gauche	4.0	L'hiver	Continental	235/50R19
Arrière droit	4.0	L'hiver	Continental	235/50R19

Dépréciation

Dépréciation (%)
44

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Extérieur	1	Pare-Choc avant	Pare-chocs avant	Rayure	Smart	
Extérieur	1	Pare-Choc avant	Pare-chocs avant	Rayure	Smart	
Extérieur	4	Capot avant	Capot	Tache	Polir	
Extérieur	8	Roue avant gauche	Jante avant gauche	Rayure	Grand Smart	
Extérieur	6	Aile avant gauche	Aile avant gauche	Rayure	Polir	
Extérieur	9	Porte avant gauche	Porte avant gauche	Rayure	Touch Up	
Extérieur	13	Roue arrière gauche	Jante arrière gauche	Rayure	Grand Smart	
Extérieur	15	Hayon arrière	Hayon arrière	Tache	Polir	
Extérieur	16	Fue arrière gauche	Feu arrière gauche	Rayure	Polir	
Extérieur	19	Aile arrière droite	Aile arrière droite	Rayure	Polir	
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Rayure	Touch Up	

Aperçu des dommages SINISTRES

Photos générales




Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	1	Pare-Choc avant	Pare-chocs avant	Rayure	Smart		




Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	1	Pare-Choc avant	Pare-chocs avant	Rayure	Smart		




Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	4	Capot avant	Capot	Tache	Polir		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	8	Roue avant gauche	Jante avant gauche	Rayure	Grand Smart		




Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	6	Aile avant gauche	Aile avant gauche	Rayure	Polir		




Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	9	Porte avant gauche	Porte avant gauche	Rayure	Touch Up		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	13	Roue arrière gauche	Jante arrière gauche	Rayure	Grand Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	15	Hayon arrière	Hayon arrière	Tache	Polir		




Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	16	Fue arrière gauche	Feu arrière gauche	Rayure	Polir		



commentaires


Présence d'eau dans le feu. Sous réserve de remplacement.



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	19	Aile arrière droite	Aile arrière droite	Rayure	Polir		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Rayure	Touch Up		



[Lien vers la version en ligne](#)

Cliquez ici