

S255721 - Damage Appraisal Fleet - KA8858

Informations générales

Flotte
OESTREICHER, Julie

Emplacement
Care4Fleets LU2-Kehlen

Conducteur
OESTREICHER, Julie

Date et heure
21/01/2026 15:20

Conditions de contrôle
ok

Informations sur le véhicule

Marque
Mini

Modèle
Mini Cabrio

Edition
MINI MINI 32.6 KWH COOPER SE

Type
Car

Plaque d'immatriculation
KA8858

Nr de châssis
WMW11DJ0702V60347

Première inscription
2024-01-22

Couleur
Noir

Kilométrage
8959

Type de carburant
Electric

Niveau de batterie (%)
75

Nombre de clés
2

Nombre de sièges
5

Boîte de vitesses
automatic

Société Leasing
AYVENS - LEASECO

Remarques générales

-

Remarques du conducteur

-

Remarques du conseiller

-

Ajustements

Adding certificat de batterie

Résumé des Réparations (EUR hors TVA)

Signature

Rémy Voet



21/01/2026 15:20

OESTREICHER, Julie
Conducteur



21/01/2026 15:20

Liste de contrôle

Oui

Non

N/A

Certificat de conformité

Document d'inscription

Document d'assurance

Assurance valide

Assurance valable jusqu'à : 18/01/2028

Carnet d'entretien

Mode d'emploi

Certificat de contrôle technique

Valable jusqu'au : 22/01/2028

Carte carburant

Alarme

Triangle

Gilet de sécurité

Extincteur

Trousse de secours

Pneu de secours

Runflat

Kit de réparation de pneus

Radio

Lecteur dvd

Cd dvd

Navigation sur cd

Écran tv/dvd

Apple carplay / Android auto

Navigation gps

Attelage de remorquage

Antenne

Toit ouvrant

Tablette/Planche arrière

Véhicules électriques et hybrides rechargeables

Type de câble	Montant
homecharger	1
public	1

Divers	
Niveau de batterie	75%
Boîte de puissance	Non
Relevé du compteur Powerbox	0
Numéro de série de la Powerbox	

Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Propre	Propre	OK	Non

Pneus


Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	6.0	Été	Hankook ventus prime	195/55R16
Avant droit	6.0	Été	Hankook ventus prime	195/55R16
Arrière gauche	7.0	Été	Hankook ventus prime	195/55R16
Arrière droit	7.0	Été	Hankook ventus prime	195/55R16

Dépréciation

Dépréciation (%)
35

page 2 of 5

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux


Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Rayure	Polir	
Extérieur	27	Toit	Toit	Tache	Smart	
Extérieur	29	Extra	Supplémentaire	IRIS VALUE UNKNOWN	Contrôler	

Aperçu des dommages SINISTRES

Photos générales



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Rayure	Polir		
							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	27	Toit	Toit	Tache	Smart		
							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	29	Extra	Supplémentaire	IRIS VALUE UNKNOWN	Contrôler		
 commentaires Certificat de batterie							

Lien vers la version en ligne

Cliquez ici