

S257910 - Damage Appraisal Fleet - VS8293

Informations générales

Flotte
TELKEA ICT

Emplacement
Care4Fleets LU2-Kehlen

Conducteur
GUILLO, Khalid

Date et heure
02/02/2026 08:51

Conditions de contrôle
ok

Informations sur le véhicule

Marque
Skoda

Couleur
Blanc

Société Leasing
AYVENS - LEASECO

Modèle
Octavia

Kilométrage
94688

Edition
SKODA OCTAVIA COMBI 1.4 TSI PHEV 150KW
STYLE DSG COMBI

Type de carburant
Plugin Hybrid Essence

Type
Car

Niveau de carburant (%)
75

Plaque d'immatriculation
VS8293

Niveau de batterie (%)
40

Nr de châssis
TMBJW9NX8MY067191

Nombre de clés
2

Première inscription
2021-06-11

Nombre de sièges
5

Boîte de vitesses
automatic

Remarques générales

-

Remarques du conducteur

-

Remarques du conseiller

-

Ajustements

-

Résumé des Réparations (EUR hors TVA)


Signature

Rémy Voet



02/02/2026 08:51

GUILLO, Khalid
Conducteur



02/02/2026 08:51

Liste de contrôle

Oui

Non

N/A

Certificat de conformité

Document d'inscription

Document d'assurance

Assurance valide

Assurance valable jusqu'à : 31/01/2026

Carnet d'entretien

Mode d'emploi

Certificat de contrôle technique

Valable jusqu'au : 11/06/2027

Carte carburant

Alarme

Triangle

Gilet de sécurité

Extincteur

Trousse de secours

Pneu de secours

Runflat

Kit de réparation de pneus

Radio

Lecteur dvd

Cd dvd

Navigation sur cd

Écran tv/dvd

Apple carplay / Android auto

Navigation gps

Attelage de remorquage

Antenne

Toit ouvrant

Tablette/Planche arrière

Véhicules électriques et hybrides rechargeables

Type de câble	Montant
homecharger	1

Divers	
Niveau de batterie	40%
Boîte de puissance	Non
Relevé du compteur Powerbox	0
Numéro de série de la Powerbox	

Diesel / Essence / GNC

Niveau de carburant
75

Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Propre	Humide	OK	Non

Pneus


Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	5.0	L'hiver	Vredestein wintrac	225/45R18
Avant droit	5.0	L'hiver	Vredestein wintrac	225/45R18
Arrière gauche	8.0	L'hiver	Continental WinterContact	225/45R18
Arrière droit	8.0	L'hiver	Continental WinterContact	225/45R18

Dépréciation

Dépréciation (%)
44

page 2 of 5

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Extérieur	20	Roue arrière droite	Jante arrière droite	Rayure	Grand Smart	
Extérieur	4	Capot avant	Capot	Rayure	Polir	

Aperçu des dommages SINISTRES

Photos générales



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	20	Roue arrière droite	Jante arrière droite	Rayure	Grand Smart		
							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	4	Capot avant	Capot	Rayure	Polir		
							

Lien vers la version en ligne

Cliquez ici