

S258361 - Damage Appraisal Fleet - PY4787

Informations générales

Flotte
INNOCLEAN

Emplacement
Care4Fleets LU2-Kehlen

Conducteur
THOMAS MINALDO, Jean-Paul

Date et heure
03/03/2026 15:38

Conditions de contrôle
ok

Informations sur le véhicule

Marque
Opel
Modèle
Mokka
Edition
OPEL MOKKA 1.5 TURBO D 81KW EDITION

Couleur
Gris
Kilométrage
143898
Type de carburant
Diesel

Société Leasing
AYVENS - LEASECO

Type
Car
Plaque d'immatriculation
PY4787

Niveau de carburant (%)
100
Nombre de clés
1

Nr de châssis
VXKUDYHSKMW103355

Nombre de sièges
5

Première inscription
2022-01-26

Boîte de vitesses
manual

Remarques générales

-

Remarques du conducteur

-

Remarques du conseiller

-

Ajustements

-

Résumé des Réparations (EUR hors TVA)

Signature

Glenn Arnouts
Numéro IAC: IEA00239 Olivier Graux



03/03/2026 15:38

THOMAS MINALDO, Jean-Paul
Conducteur

Liste de contrôle

Certificat de conformité

Document d'inscription

Document d'assurance

Assurance valide

Assurance valable jusqu'à : 31/01/2027

Carnet d'entretien

Mode d'emploi

Certificat de contrôle technique

Valable jusqu'au : 26/01/2026

Carte carburant

Alarme

Oui

Non

N/A

Triangle

Gilet de sécurité

Extincteur

Trousse de secours

Pneu de secours

Runflat

Kit de réparation de pneus

Radio

Lecteur dvd

Cd dvd

Navigation sur cd

Écran tv/dvd

Apple carplay / Android auto

Navigation gps

Attelage de remorquage

Antenne

Toit ouvrant

Tablette/Planche arrière

Diesel / Essence / GNC

Niveau de carburant
100

Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Propre	Propre	OK	Non

Pneus


Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	5.0	L'hiver	Hankook winter icept rs3	215/65R16 98H
Avant droit	5.0	L'hiver	Hankook winter icept rs3	215/65R16 98H
Arrière gauche	5.0	L'hiver	Hankook winter icept rs3	215/65R16 98H
Arrière droit	5.0	L'hiver	Hankook winter icept rs3	215/65R16 98H

Dépréciation

Dépréciation (%)
54

page 2 of 8

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Intérieur	26	Manquant intérieur	Clé	Manquant	Remplacer	
Extérieur	6	Aile avant gauche	Moulure d'aile avant gauche	Rayure	Remplacer	
Extérieur	9	Porte avant gauche	Porte avant gauche	Bosse	Réparer + Peindre	
Extérieur	26	Roue avant droite	Jante avant droite	Rayure	Smart	

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Réparer + Peindre	
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Spoiler arrière	Rayure	Réparer + Peindre	
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Bosse	PDR	
Extérieur	8	Roue avant gauche	Jante avant gauche	Rayure	Smart	
Extérieur	13	Roue arrière gauche	Jante arrière gauche	Rayure	Smart	
Extérieur	20	Roue arrière droite	Jante arrière droite	Rayure	Smart	
Intérieur	4	Siège avant gauche	Siège avant gauche	Tache	Nettoyer	
Intérieur	11	Shelf arrière	Plancher de coffre	Tache	Nettoyer	

Aperçu des dommages SINISTRES



Photos générales




Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Intérieur	26	Manquant intérieur	Clé	Manquant	Remplacer		

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	6	Aile avant gauche	Moulure d'aile avant gauche	Rayure	Remplacer		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	9	Porte avant gauche	Porte avant gauche	Bosse	Réparer + Peindre		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	26	Roue avant droite	Jante avant droite	Rayure	Smart		



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos


Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Réparer + Peindre		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Spoiler arrière	Rayure	Réparer + Peindre		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Bosse	PDR		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	8	Roue avant gauche	Jante avant gauche	Rayure	Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	13	Roue arrière gauche	Jante arrière gauche	Rayure	Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	20	Roue arrière droite	Jante arrière droite	Rayure	Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Intérieur	4	Siège avant gauche	Siège avant gauche	Tache	Nettoyer		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Intérieur	11	Shelf arrière	Plancher de coffre	Tache	Nettoyer		



[Lien vers la version en ligne](#)

Cliquez ici