

S260588 - Damage Appraisal Fleet - ZY8564

Informations générales

Flotte
UKLEJA, Raphael

Emplacement
Care4Fleets LU2-Kehlen

Conducteur
UKLEJA, Raphael

Date et heure
06/03/2026 15:45

Conditions de contrôle
ok

Informations sur le véhicule

Marque
Peugeot

Couleur
Grey

Société Leasing
AYVENS - LEASECO

Modèle
208

Kilométrage
49229

Edition
PEUGEOT 208 BEV 50KWH ELECT. E-208 AUTO
ACTIVE PACK

Type de carburant
Electric

Type
Car

Niveau de batterie (%)
90

Plaque d'immatriculation
ZY8564

Nombre de clés
2

Nr de châssis
VR3UHZKXZPT506731

Nombre de sièges
5

Première inscription
2023-02-28

Boîte de vitesses
automatic

Remarques générales

-

Remarques du conducteur

-

Remarques du conseiller

-

Ajustements

-

Résumé des Réparations (EUR hors TVA)


Signature

Glenn Arnouts
Numéro IAC: IEA00239 Olivier Graux



06/03/2026 15:45

UKLEJA, Raphael
Conducteur



06/03/2026 15:45

Liste de contrôle

Certificat de conformité

Document d'inscription

Document d'assurance

Assurance valide

Assurance valable jusqu'à

Carnet d'entretien

Mode d'emploi

Certificat de contrôle technique

Valable jusqu'au : 28/02/2027

Carte carburant

Alarme

Oui

Non

N/A

Triangle

Gilet de sécurité

Extincteur

Trousse de secours

Pneu de secours

Runflat

Kit de réparation de pneus

Radio

Lecteur dvd

Cd dvd

Navigation sur cd

Écran tv/dvd

Apple carplay / Android auto

Navigation gps

Attelage de remorquage

Antenne

Toit ouvrant

Tablette/Planche arrière

Véhicules électriques et hybrides rechargeables

Type de câble	Montant
public	1

Divers	
Niveau de batterie	90%
Boîte de puissance	Non
Relevé du compteur Powerbox	0
Numéro de série de la Powerbox	

Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Propre	Propre	OK	Non

Pneus


Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	7.0	Cross climate	Aplus allseasoncontact	195/55R16
Avant droit	7.0	Cross climate	Aplus allseasoncontact	195/55R16
Arrière gauche	6.0	Cross climate	Kebler Quadraxel allseasoncontact	195/55R16
Arrière droit	6.0	Cross climate	Kebler Quadraxel allseasoncontact	195/55R16

Dépréciation

Dépréciation (%)
40

page 2 of 5

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Réparer + Peindre	
Extérieur	19	Aile arrière droite	Moulure d'aile arrière droite	Rayure	Polir	

Aperçu des dommages SINISTRES

Photos générales




Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Réparer + Peindre		
							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	19	Aile arrière droite	Moulure d'aile arrière droite	Rayure	Polir		
							

Lien vers la version en ligne

Cliquez ici