

S260866 - Damage Appraisal Fleet - RX4710

Informations générales

Flotte
KPMG AUDIT SARL STAFF

Emplacement
Care4Fleets LU2-Kehlen

Conducteur
LIANG, Jinzhu

Date et heure
20/02/2026 11:04

Conditions de contrôle
ok

Informations sur le véhicule

Marque
Polestar

Couleur
White

Société Leasing
AYVENS - LEASECO

Modèle
2

Kilométrage
51046

Edition
POLESTAR 2 BEV 69KWH SINGLE MOTOR
STANDARD RANGE

Type de carburant
Electric

Type
Car

Niveau de batterie (%)
32

Plaque d'immatriculation
RX4710

Nombre de clés
2

Nr de châssis
YSMVSEFE3PL137396

Nombre de sièges
5

Première inscription
2023-03-02

Boîte de vitesses
automatic

Remarques générales

-

Remarques du conducteur

-

Remarques du conseiller

-

Ajustements

-

Résumé des Réparations (EUR hors TVA)

Signature

Glenn Arnouts
Numéro IAC: IEA00239 Olivier Graux



20/02/2026 11:04

LIANG, Jinzhu
Conducteur



20/02/2026 11:04

Liste de contrôle

Certificat de conformité

Document d'inscription

Document d'assurance

Assurance valide

Assurance valable jusqu'à

Carnet d'entretien

Mode d'emploi

Certificat de contrôle technique

Valable jusqu'au : 02/03/2027

Carte carburant

Alarme

Oui

Non

N/A

Triangle

Gilet de sécurité

Extincteur

Trousse de secours

Pneu de secours

Runflat

Kit de réparation de pneus

Radio

Lecteur dvd

Cd dvd

Navigation sur cd

Écran tv/dvd

Apple carplay / Android auto

Navigation gps

Attelage de remorquage

Antenne

Toit ouvrant

Tablette/Planche arrière

Véhicules électriques et hybrides rechargeables

Type de câble	Montant
public	1
homecharger	1

Divers	
Niveau de batterie	32%
Boîte de puissance	Non
Relevé du compteur Powerbox	0
Numéro de série de la Powerbox	

Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Propre	Propre	OK	Non

Pneus


Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	7.0	L'hiver	Pirelli soto zero winter	245/45R19 102V
Avant droit	7.0	L'hiver	Pirelli soto zero winter	245/45R19 102V
Arrière gauche	7.0	L'hiver	Pirelli soto zero winter	245/45R19 102V
Arrière droit	7.0	L'hiver	Pirelli soto zero winter	245/45R19 102V

Dépréciation

Dépréciation (%)
35

page 2 of 6

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux


Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Intérieur	15	Garniture Hayon	Couvercle de coffre	Rayure	Smart	
Extérieur	13	Roue arrière gauche	Jante arrière gauche	Rayure	Grand Smart	
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Polir	
Extérieur	25	Aile avant droite	Aile avant droite	Tache	Polir	
Extérieur	27	Toit	Toit	Tache	Polir	
Extérieur	4	Capot avant	Capot	Rayure	Polir	
Extérieur	15	Hayon arrière	Hayon arrière	Bosse	PDR	

Aperçu des dommages SINISTRES

Photos générales




Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos


Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Intérieur	15	Garniture Hayon	Couvercle de coffre	Rayure	Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	13	Roue arrière gauche	Jante arrière gauche	Rayure	Grand Smart		



commentaires

Superficial


Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Polir		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	25	Aile avant droite	Aile avant droite	Tache	Polir		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	27	Toit	Toit	Tache	Polir		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	4	Capot avant	Capot	Rayure	Polir		




Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	15	Hayon arrière	Hayon arrière	Bosse	PDR		






commentaires

+ stains A 2 dents

Lien vers la version en ligne

Cliquez ici