

S261676 - Damage Appraisal Fleet - AL4684

Informations générales

Flotte CK	Emplacement Care4Fleets LU2-Kehlen	Conducteur KESSLER, Brian
--------------	---------------------------------------	------------------------------

Date et heure 23/02/2026 13:33	Conditions de contrôle ok
-----------------------------------	------------------------------

Informations sur le véhicule

Marque Peugeot	Couleur Blanc	Société Leasing AYVENS - LEASECO
Modèle 3008	Kilométrage 117521	
Edition PEUGEOT 3008 1.6 HYBRID 225 E-AUTO8 GT	Type de carburant Plugin Hybrid Essence	
Type Car	Niveau de carburant (%) 80	
Plaque d'immatriculation AL4684	Niveau de batterie (%) -	
Nr de châssis VF3M4DGZULS318093	Nombre de clés 2	
Première inscription 2021-01-27	Nombre de sièges 5	
	Boîte de vitesses automatic	

Remarques générales

-

Remarques du conducteur

-

Remarques du conseiller

-

Ajustements

-

Résumé des Réparations (EUR hors TVA)


Signature

Rémy Voet



23/02/2026 13:33

KESSLER, Brian
Conducteur



23/02/2026 13:33

Liste de contrôle

Certificat de conformité

Document d'inscription

Document d'assurance

Assurance valide

Assurance valable jusqu'à

Carnet d'entretien

Mode d'emploi

Certificat de contrôle technique

Valable jusqu'au : 27/01/2025

Carte carburant

Alarme

Oui

Non

N/A

Triangle

Gilet de sécurité

Extincteur

Trousse de secours

Pneu de secours

Runflat

Kit de réparation de pneus

Radio

Lecteur dvd

Cd dvd

Navigation sur cd

Écran tv/dvd

Apple carplay / Android auto

Navigation gps

Attelage de remorquage

Antenne

Toit ouvrant

Tablette/Planche arrière

Véhicules électriques et hybrides rechargeables

Type de câble	Montant
public	1
homecharger	1

Divers	
Niveau de batterie	
Boîte de puissance	Non
Relevé du compteur Powerbox	0
Numéro de série de la Powerbox	

Diesel / Essence / GNC

Niveau de carburant
80

Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Propre	Propre	OK	Non


Pneus

Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	3.0	L'hiver	Firestone	225/55R18
Avant droit	3.0	L'hiver	Firestone	225/55R18
Arrière gauche	6.0	L'hiver	Hankook	225/55R18
Arrière droit	6.0	L'hiver	Hankook	225/55R18

Dépréciation

Dépréciation (%)
54

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Intérieur	20	Siège avant droite	Siège avant droit	Trou	Smart	
Extérieur	19	Aile arrière droite	Moulure d'aile arrière droite	Rayure	Remplacer	

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Extérieur	1	Pare-Choc avant	Spoiler avant	Rayure	Smart	
Extérieur	6	Aile avant gauche	Aile avant gauche	Rayure	Polir	
Extérieur	8	Roue avant gauche	Jante avant gauche	Rayure	Grand Smart	
Extérieur	12	Aile arrière gauche	Aile arrière gauche	Rayure + Bosse	Polir + PDR	
Extérieur	13	Roue arrière gauche	Jante arrière gauche	Rayure	Grand Smart	
Extérieur	15	Hayon arrière	Spoiler	Rayure	Polir	
Extérieur	15	Hayon arrière	Spoiler	Tache	Polir	
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Touch Up	
Extérieur	20	Roue arrière droite	Jante arrière droite	Rayure	Grand Smart	
Extérieur	21	Porte arrière droite	Moulure arrière droit	Rayure	Smart	
Extérieur	21	Porte arrière droite	Porte arrière droit	Rayure	Polir	
Extérieur	24	Rétroviseur droite	Support de rétroviseur droit	Rayure	Smart	
Extérieur	26	Roue avant droite	Jante avant droite	Rayure	Grand Smart	

Aperçu des dommages SINISTRES

Photos générales



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Intérieur	20	Siège avant droite	Siège avant droit	Trou	Smart		
							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	19	Aile arrière droite	Moulure d'aile arrière droite	Rayure	Remplacer		
							

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	1	Pare-Choc avant	Spoiler avant	Rayure	Smart		
							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	6	Aile avant gauche	Aile avant gauche	Rayure	Polir		
							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	8	Roue avant gauche	Jante avant gauche	Rayure	Grand Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	12	Aile arrière gauche	Aile arrière gauche	Rayure + Bosse	Polir + PDR		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	13	Roue arrière gauche	Jante arrière gauche	Rayure	Grand Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	15	Hayon arrière	Spoiler	Rayure	Polir		




Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	15	Hayon arrière	Spoiler	Tache	Polir		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Touch Up		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	20	Roue arrière droite	Jante arrière droite	Rayure	Grand Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	21	Porte arrière droite	Moulure arrière droit	Rayure	Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	21	Porte arrière droite	Porte arrière droit	Rayure	Polir		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	24	Rétroviseur droite	Support de rétroviseur droit	Rayure	Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
---------------------	----------------	------	-----------	-----------------	-----------------------	---------	------

Extérieur	26	Roue avant droite	Jante avant droite	Rayure	Grand Smart	
						

[Lien vers la version en ligne](#)

[Cliquez ici](#)