

S261994 - Damage Appraisal Fleet - XY4394

Informations générales

Flotte
PROXIMUS LUXEMBOURG

Emplacement
Care4Fleets LU2-Kehlen

Conducteur
GAGLIANO, Daniel

Date et heure
03/03/2026 14:32

Conditions de contrôle
ok

Informations sur le véhicule

Marque
Peugeot

Couleur
White

Société Leasing
AYVENS - LEASECO

Modèle
3008

Kilométrage
122996

Edition
PEUGEOT 3008 1.5 BLUEHDI S&S EAT8
ROADTRIP

Type de carburant
Diesel

Type
Car

Niveau de carburant (%)
30

Plaque d'immatriculation
XY4394

Nombre de clés
2

Nr de châssis
VF3MCYHZUNS054118

Nombre de sièges
5

Première inscription
2022-04-05

Boîte de vitesses
automatic

Remarques générales

-

Remarques du conducteur

-

Remarques du conseiller

-

Ajustements

-

Résumé des Réparations (EUR hors TVA)

Signature

Glenn Arnouts
Numéro IAC: IEA00239 Olivier Graux



03/03/2026 14:32

GAGLIANO, Daniel
Conducteur



03/03/2026 14:32

Liste de contrôle

Oui

Non

N/A

Certificat de conformité

Document d'inscription

Document d'assurance

Assurance valide

Assurance valable jusqu'à

Carnet d'entretien

Mode d'emploi

Certificat de contrôle technique

Valable jusqu'au : 05/04/2026

Carte carburant

Alarme

Triangle

Gilet de sécurité

Extincteur

Trousse de secours

Pneu de secours

Runflat

Kit de réparation de pneus

Radio

Lecteur dvd

Cd dvd

Navigation sur cd

Écran tv/dvd

Apple carplay / Android auto

Navigation gps

Attelage de remorquage

Antenne

Toit ouvrant

Tablette/Planche arrière

Diesel / Essence / GNC

Niveau de carburant
30

Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Propre	Propre	OK	Non

Pneus


Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	8.0	L'hiver	Semperit speed grip 5	225/55R18 V XL 102V
Avant droit	8.0	L'hiver	Semperit speed grip 5	225/55R18 V XL 102V
Arrière gauche	8.0	L'hiver	Semperit speed grip 5	225/55R18 V XL 102V
Arrière droit	8.0	L'hiver	Semperit speed grip 5	225/55R18 V XL 102V

Dépréciation

Dépréciation (%)
50

page 2 of 6

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Intérieur	4	Siège avant gauche	Siège avant gauche	Usé	Remplacer	
Intérieur	15	Garniture Hayon	Couvercle de coffre	Rayure	Smart	
Extérieur	9	Porte avant gauche	Porte avant gauche	Rayure + Bosse	Réparer + Peindre	
Extérieur	14	Vitre arrière	Vitre arrière	Rayure	Remplacer	
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Smart	
Extérieur	20	Roue arrière droite	Jante arrière droite	Rayure	Grand Smart	
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Bosse	PDR	

Aperçu des dommages SINISTRES

Photos générales




Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Intérieur	4	Siège avant gauche	Siège avant gauche	Usé	Remplacer		





Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Intérieur	15	Garniture Hayon	Couvercle de coffre	Rayure	Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	9	Porte avant gauche	Porte avant gauche	Rayure + Bosse	Réparer + Peindre		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	14	Vitre arrière	Vitre arrière	Rayure	Remplacer		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	20	Roue arrière droite	Jante arrière droite	Rayure	Grand Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Bosse	PDR		



[Lien vers la version en ligne](#)

Cliquez ici