

S262747 - Damage Appraisal Fleet - AT8959

Informations générales

Flotte
DOHEEM VERSUERGT

Emplacement
Care4Fleets LU2-Kehlen

Conducteur
DUGANDZIC, Tom

Date et heure
09/03/2026 11:55

Conditions de contrôle
ok

Informations sur le véhicule

Marque
Volkswagen

Couleur
Blanc

Société Leasing
AYVENS - LEASECO

Modèle
Crafter

Kilométrage
50776

Edition
VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0TDI 130KW 35 MWB HRF AUTO

Type de carburant
Diesel

Type
Van

Niveau de carburant (%)
25

Plaque d'immatriculation
AT8959

Nombre de clés
2

Nr de châssis
WV1ZZZSYZN9043977

Nombre de sièges
8

Première inscription
2022-11-04

Boîte de vitesses
automatic

Remarques générales

-

Remarques du conducteur

-

Remarques du conseiller

-

Ajustements

-

Résumé des Réparations (EUR hors TVA)

Signature

Rémy Voet



09/03/2026 11:55

DUGANDZIC, Tom
Conducteur

Liste de contrôle

☒ Oui ☐ Non ☐ N/A

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Certificat de conformité | ☒ Triangle | ☒ Radio |
| ☒ Document d'inscription | ☐ Gilet de sécurité | ☐ Lecteur dvd |
| ☒ Document d'assurance | ☒ Extincteur | ☐ Cd dvd |
| ☒ Assurance valide | ☒ Trousse de secours | ☐ Navigation sur cd |
| ☒ Assurance valable jusqu'à : 31/01/2027 | ☐ Pneu de secours | ☐ Écran tv/dvd |
| ☒ Carnet d'entretien | ☐ Runflat | ☒ Apple carplay / Android auto |
| ☒ Mode d'emploi | ☒ Kit de réparation de pneus | ☒ Navigation gps |
| ☐ Certificat de contrôle technique | | ☐ Attelage de remorquage |
| ☒ Valable jusqu'au : 04/11/2026 | | ☐ Antenne |
| ☐ Carte carburant | | ☐ Toit ouvrant |
| ☐ Alarme | | ☐ Tablette/Planche arrière |

Diesel / Essence / GNC

Niveau de carburant
25

Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Propre	Propre	OK	Oui


Pneus

Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	4.0	L'hiver	Firestone	235/65R16
Avant droit	4.0	L'hiver	Firestone	235/65R16
Arrière gauche	5.0	L'hiver	Firestone	235/65R16
Arrière droit	5.0	L'hiver	Firestone	235/65R16

Dépréciation

Dépréciation (%)
48

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Extérieur	16	Fue arrière gauche	Feu arrière gauche	Fissure	Remplacer	
Extérieur	27	Toit	Antenne	Manquant	Remplacer	
Intérieur	26	Manquant intérieur	Clé	Manquant	Remplacer	

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Extérieur	7	Rétroviseur gauche	Rétroviseur gauche	Rayure	Smart	
Extérieur	19	Aile arrière droite	Aile arrière droite	Rayure + Bosse	Réparer + Peindre	
Extérieur	19	Aile arrière droite	Moulure d'aile arrière droite	Rayure	Remplacer	
Extérieur	24	Rétroviseur droite	Rétroviseur droit	Rayure	Smart	
Extérieur	27	Toit	Toit	Rayure + Bosse	Grand Smart	


Aperçu des dommages SINISTRES

Photos générales



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	16	Fue arrière gauche	Feu arrière gauche	Fissure	Remplacer		
 							


Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	27	Toit	Antenne	Manquant	Remplacer		
 							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Intérieur	26	Manquant intérieur	Clé	Manquant	Remplacer		

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	7	Rétroviseur gauche	Rétroviseur gauche	Rayure	Smart		
 							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	19	Aile arrière droite	Aile arrière droite	Rayure + Bosse	Réparer + Peindre		
  							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	19	Aile arrière droite	Moulure d'aile arrière droite	Rayure	Remplacer		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	24	Rétroviseur droite	Rétroviseur droit	Rayure	Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	27	Toit	Toit	Rayure + Bosse	Grand Smart		



[Lien vers la version en ligne](#)

Cliquez ici