

S264171 - Damage Appraisal Fleet - JV5644

Informations générales

Flotte
ACF FIDUCIAIRE LUXEMBOURG

Emplacement
Care4Fleets LU2-Kehlen

Conducteur
RASKIN, Romane

Date et heure
13/03/2026 10:48

Conditions de contrôle
ok

Informations sur le véhicule

Marque
Skoda

Couleur
Black

Société Leasing
AYVENS - LEASECO

Modèle
Scala

Kilométrage
91733

Edition
SKODA SCALA 1.0 TSI 81KW CLEVER

Type de carburant
Essence

Type
Car

Niveau de carburant (%)
20

Plaque d'immatriculation
JV5644

Nombre de clés
2

Nr de châssis
TMBER6NW8N3093707

Nombre de sièges
5

Première inscription
2022-06-03

Boîte de vitesses
manual

Remarques générales

-

Remarques du conducteur

-

Remarques du conseiller

-

Ajustements

-

Résumé des Réparations (EUR hors TVA)

Signature

Nick Arnouts



13/03/2026 10:48

RASKIN, Romane
Conducteur



13/03/2026 10:48

Liste de contrôle

Oui Non N/A

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> Certificate of conformity | <input checked="" type="radio"/> Triangle | <input checked="" type="radio"/> Radio |
| <input checked="" type="radio"/> Inscription document | <input checked="" type="radio"/> Safety jacket | <input type="radio"/> Dvd player |
| <input checked="" type="radio"/> Insurance document | <input type="radio"/> Fire extinguisher | <input type="radio"/> Cd dvd |
| <input checked="" type="radio"/> Valid insurance | <input checked="" type="radio"/> First aid kit | <input type="radio"/> Cd navigation |
| <input checked="" type="radio"/> Insurance valid until : 31/01/2027 | <input checked="" type="radio"/> Spare tyre | <input type="radio"/> Screen tv/dvd |
| <input type="radio"/> Maintenance book | <input type="radio"/> Runflat | <input checked="" type="radio"/> Apple carplay / Android auto |
| <input checked="" type="radio"/> Manual | <input type="radio"/> Tyre repair kit | <input checked="" type="radio"/> Gps navigation |
| <input type="radio"/> Technical control certificate | | <input type="radio"/> Towing hitch |
| <input checked="" type="radio"/> Valid until : 03/06/2026 | | <input type="radio"/> Antenna |
| <input type="radio"/> Fuel card | | <input type="radio"/> Open roof |
| <input type="radio"/> Alarm | | <input checked="" type="radio"/> Rear shelf/cover |

Diesel / Essence / GNC

Niveau de carburant
20

Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Clean	Clean	OK	NO



Pneus

Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	6.0	Winter	Semperit speedgrip 5	205/50 R17 93H
Avant droit	6.0	Winter	Semperit speedgrip 5	205/50 R17 93H
Arrière gauche	6.0	Winter	Semperit speedgrip 5	205/50 R17 93H
Arrière droit	6.0	Winter	Semperit speedgrip 5	205/50 R17 93H

Dépréciation

Dépréciation (%)
40

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux


Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Extérieur	1	Pare-Choc avant	Pare-chocs avant	Rayure	Smart	
Extérieur	4	Capot avant	Capot	Tache	Polir	
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Grand Smart	
Extérieur	14	Vitre arrière	Vitre arrière	Rayure	Remplacer	

Aperçu des dommages SINISTRES



Photos générales







Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos





Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	1	Pare-Choc avant	Pare-chocs avant	Rayure	Smart		
 							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	4	Capot avant	Capot	Tache	Polir		
 							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Grand Smart		
 							
						<p>commentaires</p> <p>Mostly polish</p>	

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	14	Vitre arrière	Vitre arrière	Rayure	Remplacer		
   							

Lien vers la version en ligne

[Cliquez ici](#)