

Informations générales

Flotte
HOOGVELD, Roel

Emplacement
Care4Fleets LU2-Kehlen

Conducteur
HOOGVELD, Roel Franciscus Johannes

Date et heure
26/02/2026 16:05

Conditions de contrôle
ok

Informations sur le véhicule

Marque
Audi

Modèle
E-Tron

Edition
AUDI Q4 E-TRON BEV 82KWH 40 AUTO

Type
Car

Plaque d'immatriculation
49753

Nr de châssis
WAUZZZFZ4PP003313

Première inscription
2022-11-11

Couleur
Noir

Kilométrage
37178

Type de carburant
Electric

Niveau de batterie (%)
80

Nombre de clés
2

Nombre de sièges
5

Boîte de vitesses
automatic

Société Leasing
AYVENS - LEASECO

Remarques générales

-

Remarques du conducteur

-

Remarques du conseiller

-

Ajustements

-

Résumé des Réparations (EUR hors TVA)

Signature

Rémy Voet



26/02/2026 16:05

HOOGVELD, Roel Franciscus Johannes
Conducteur

Liste de contrôle

Certificat de conformité

Document d'inscription

Document d'assurance

Assurance valide

Assurance valable jusqu'à

Carnet d'entretien

Mode d'emploi

Certificat de contrôle technique

Valable jusqu'au : 11/11/2026

Carte carburant

Alarme

Oui

Non

N/A

Triangle

Gilet de sécurité

Extincteur

Trousse de secours

Pneu de secours

Runflat

Kit de réparation de pneus

Radio

Lecteur dvd

Cd dvd

Navigation sur cd

Écran tv/dvd

Apple carplay / Android auto

Navigation gps

Attelage de remorquage

Antenne

Toit ouvrant

Tablette/Planche arrière

Véhicules électriques et hybrides rechargeables

Type de câble	Montant
public	1

Divers	
Niveau de batterie	80%
Boîte de puissance	Non
Relevé du compteur Powerbox	0
Numéro de série de la Powerbox	

Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Sale	Propre	OK	Non

Pneus


Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	6.0	Été	Continental	235/55R19
Avant droit	6.0	Été	Continental	235/55R19
Arrière gauche	1.0	Été	Continental	235/55R19
Arrière droit	1.0	Été	Continental	235/55R19

Dépréciation

Dépréciation (%)
40

page 2 of 6

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Intérieur	27	Nettoyage intérieur	Voiture complète (supplémentaire)	Sale	Nettoyer	


Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES


Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Extérieur	4	Capot avant	Capot	Tache	Polir	
Extérieur	9	Porte avant gauche	Porte avant gauche	Rayure	Touch Up	
Extérieur	12	Aile arrière gauche	Aile arrière gauche	Tache	Polir	
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Bosse	PDR	
Extérieur	21	Porte arrière droite	Porte arrière droit	Rayure	Polir	

Aperçu des dommages SINISTRES

Photos générales




Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Intérieur	27	Nettoyage intérieur	Voiture complète (supplémentaire)	Sale	Nettoyer		
      							

Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	4	Capot avant	Capot	Tache	Polir		
  							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	9	Porte avant gauche	Porte avant gauche	Rayure	Touch Up		
 							


Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	12	Aile arrière gauche	Aile arrière gauche	Tache	Polir		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Bosse	PDR		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	21	Porte arrière droite	Porte arrière droit	Rayure	Polir		



[Lien vers la version en ligne](#)

Cliquez ici