

S262033 - Damage Appraisal Fleet - KC2511

Informations générales

Flotte
BDO TAX & ACCOUNTING

Emplacement
Care4Fleets LU2-Kehlen

Conducteur
OLIVEIRA, Ricardo

Date et heure
24/02/2026 16:49

Conditions de contrôle
ok

Informations sur le véhicule

Marque
Porsche

Couleur
Blanc

Société Leasing
AYVENS - LEASECO

Modèle
Macan

Kilométrage
99898

Edition
PORSCHE MACAN S - 2019 3.0 V6 BiTurbo PDK
(EU6d-TEMP)

Type de carburant
Essence

Type
Car

Niveau de carburant (%)
25

Plaque d'immatriculation
KC2511

Nombre de clés
2

Nr de châssis
WP1ZZZ95ZLLB37907

Nombre de sièges
5

Première inscription
2020-02-18

Boîte de vitesses
automatic

Remarques générales

-

Remarques du conducteur

-

Remarques du conseiller

-

Ajustements

-

Résumé des Réparations (EUR hors TVA)


Signature

Rémy Voet



24/02/2026 16:49

OLIVEIRA, Ricardo
Conducteur



24/02/2026 16:49

Liste de contrôle

Certificat de conformité

Document d'inscription

Document d'assurance

Assurance valide

Assurance valable jusqu'à : 31/01/2027

Carnet d'entretien

Mode d'emploi

Certificat de contrôle technique

Valable jusqu'au : 18/02/2024

Carte carburant

Alarme

Oui

Non

N/A

Triangle

Gilet de sécurité

Extincteur

Trousse de secours

Pneu de secours

Runflat

Kit de réparation de pneus

Radio

Lecteur dvd

Cd dvd

Navigation sur cd

Écran tv/dvd

Apple carplay / Android auto

Navigation gps

Attelage de remorquage

Antenne

Toit ouvrant

Tablette/Planche arrière

Diesel / Essence / GNC

Niveau de carburant
25

Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Sale	Propre	OK	Non

Pneus


Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	7.0	L'hiver	Pirelli	235/60R18
Avant droit	7.0	L'hiver	Pirelli	235/60R18
Arrière gauche	7.0	L'hiver	Pirelli	255/55R18
Arrière droit	7.0	L'hiver	Pirelli	255/55R18

Dépréciation

Dépréciation (%)
44

page 2 of 6

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Intérieur	27	Nettoyage intérieur	Voiture complète (supplémentaire)	Sale	Nettoyer	


Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Intérieur	5	Panneau de porte avant gauche	Panneau de porte avant gauche	Rayure	Smart	
Extérieur	1	Pare-Choc avant	Pare-chocs avant	Rayure	Smart	
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Grand Smart	
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Bosse	PDR	

Aperçu des dommages SINISTRES

Photos générales



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Intérieur	27	Nettoyage intérieur	Voiture complète (supplémentaire)	Sale	Nettoyer		
				commentaires			
				Poils de chien			
							
							
							
							
							
							
							
							
							


Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Intérieur	5	Panneau de porte avant gauche	Panneau de porte avant gauche	Rayure	Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	1	Pare-Choc avant	Pare-chocs avant	Rayure	Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Grand Smart		



Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Bosse	PDR		



Lien vers la version en ligne

Cliquez ici