

## S262507 - Damage Appraisal Fleet - WP4714

### Informations générales

Flotte  
AUCHAN LUXEMBOURG

Emplacement  
Care4Fleets LU2-Kehlen

Conducteur  
PIERROT, Arnaud

Date et heure  
06/03/2026 12:52

Conditions de contrôle  
ok

### Informations sur le véhicule

Marque  
Peugeot

Couleur  
Noir

Société Leasing  
AYVENS - LEASECO

Modèle  
5008

Kilométrage  
83673

Edition  
PEUGEOT 5008 2.0 BLUEHDI 180 AUTO GT PACK

Type de carburant  
Diesel

Type  
Car

Niveau de carburant (%)  
30

Plaque d'immatriculation  
WP4714

Nombre de clés  
2

Nr de châssis  
VF3MJEHZUNS183884

Nombre de sièges  
5

Première inscription  
2023-03-15

Boîte de vitesses  
automatic

### Remarques générales

-

### Remarques du conducteur

-

### Remarques du conseiller

-

### Ajustements

-

### Résumé des Réparations (EUR hors TVA)

#### Signature

Rémy Voet



06/03/2026 12:52

PIERROT, Arnaud  
Conducteur



06/03/2026 12:52

## Liste de contrôle

☒ Oui ☐ Non ☐ N/A

- |                                                                         |                                                    |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Certificat de conformité               | <input checked="" type="radio"/> Triangle          | <input checked="" type="radio"/> Radio                        |
| <input checked="" type="radio"/> Document d'inscription                 | <input checked="" type="radio"/> Gilet de sécurité | <input type="radio"/> Lecteur dvd                             |
| <input checked="" type="radio"/> Document d'assurance                   | <input type="radio"/> Extincteur                   | <input type="radio"/> Cd dvd                                  |
| <input checked="" type="radio"/> Assurance valide                       | <input type="radio"/> Trousse de secours           | <input type="radio"/> Navigation sur cd                       |
| <input checked="" type="radio"/> Assurance valable jusqu'à : 31/01/2027 | <input type="radio"/> Pneu de secours              | <input type="radio"/> Écran tv/dvd                            |
| <input checked="" type="radio"/> Carnet d'entretien                     | <input type="radio"/> Runflat                      | <input checked="" type="radio"/> Apple carplay / Android auto |
| <input checked="" type="radio"/> Mode d'emploi                          | <input type="radio"/> Kit de réparation de pneus   | <input checked="" type="radio"/> Navigation gps               |
| <input type="radio"/> Certificat de contrôle technique                  |                                                    | <input type="radio"/> Attelage de remorquage                  |
| <input checked="" type="radio"/> Valable jusqu'au : 15/03/2027          |                                                    | <input type="radio"/> Antenne                                 |
| <input type="radio"/> Carte carburant                                   |                                                    | <input checked="" type="radio"/> Toit ouvrant                 |
| <input type="radio"/> Alarme                                            |                                                    | <input checked="" type="radio"/> Tablette/Planche arrière     |

## Diesel / Essence / GNC

Niveau de carburant  
30

## Etat du véhicule

| Intérieur | Extérieur | Odeur | Service nécessaire |
|-----------|-----------|-------|--------------------|
| Propre    | Propre    | OK    | Non                |



## Pneus

| Pneu           | Profil | Type    | Marque      | Taille    |
|----------------|--------|---------|-------------|-----------|
| Avant gauche   | 4.0    | L'hiver | Bridgestone | 225/55R18 |
| Avant droit    | 4.0    | L'hiver | Bridgestone | 225/55R18 |
| Arrière gauche | 8.0    | L'hiver | Bridgestone | 225/55R18 |
| Arrière droit  | 8.0    | L'hiver | Bridgestone | 225/55R18 |

## Dépréciation

Dépréciation (%)  
35

Aperçu des dommages



Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux


Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

Aperçu des dommages ACCEPTABLES

| Intérieur/extérieur | Numéro de zone | Zone                               | Sous-zone            | Type de dommage | Méthode de réparation | Réparer |
|---------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Intérieur           | 6              | Panneau de plancher arrière gauche | Rear left entry      | Rayure + Bosse  | Smart                 |         |
| Extérieur           | 9              | Porte avant gauche                 | Porte avant gauche   | Rayure          | Touch Up              |         |
| Extérieur           | 13             | Roue arrière gauche                | Jante arrière gauche | Rayure          | Grand Smart           |         |
| Extérieur           | 12             | Aile arrière gauche                | Aile arrière gauche  | Rayure          | Polir                 |         |
| Intérieur           | 16             | Panneau de plancher arrière droite | Rear right entry     | Rayure          | Smart                 |         |
| Extérieur           | 21             | Porte arrière droite               | Porte arrière droit  | Bosse           | PDR                   |         |
| Extérieur           | 26             | Roue avant droite                  | Jante avant droite   | Usé             | Grand Smart           |         |

Aperçu des dommages SINISTRES

Photos générales




## Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos

## Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

## Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

| Intérieur/extérieur | Numéro de zone | Zone                               | Sous-zone       | Type de dommage | Méthode de réparation | Réparer | Coût |
|---------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|------|
| Intérieur           | 6              | Panneau de plancher arrière gauche | Rear left entry | Rayure + Bosse  | Smart                 |         |      |




| Intérieur/extérieur | Numéro de zone | Zone               | Sous-zone          | Type de dommage | Méthode de réparation | Réparer | Coût |
|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|------|
| Extérieur           | 9              | Porte avant gauche | Porte avant gauche | Rayure          | Touch Up              |         |      |




| Intérieur/extérieur | Numéro de zone | Zone                | Sous-zone            | Type de dommage | Méthode de réparation | Réparer | Coût |
|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------|------|
| Extérieur           | 13             | Roue arrière gauche | Jante arrière gauche | Rayure          | Grand Smart           |         |      |



| Intérieur/extérieur | Numéro de zone | Zone                | Sous-zone           | Type de dommage | Méthode de réparation | Réparer | Coût |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------|------|
| Extérieur           | 12             | Aile arrière gauche | Aile arrière gauche | Rayure          | Polir                 |         |      |




| Intérieur/extérieur | Numéro de zone | Zone                               | Sous-zone        | Type de dommage | Méthode de réparation | Réparer | Coût |
|---------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------|------|
| Intérieur           | 16             | Panneau de plancher arrière droite | Rear right entry | Rayure          | Smart                 |         |      |



| Intérieur/extérieur | Numéro de zone | Zone                 | Sous-zone           | Type de dommage | Méthode de réparation | Réparer | Coût |
|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------|------|
| Extérieur           | 21             | Porte arrière droite | Porte arrière droit | Bosse           | PDR                   |         |      |



| Intérieur/extérieur | Numéro de zone | Zone              | Sous-zone          | Type de dommage | Méthode de réparation | Réparer | Coût |
|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|------|
| Extérieur           | 26             | Roue avant droite | Jante avant droite | Usé             | Grand Smart           |         |      |



[Lien vers la version en ligne](#)

Cliquez ici