

## S268029 - Damage Appraisal Fleet - EJ8106

### Informations générales

**Flotte**  
GONDRINGER, Danielle

**Emplacement**  
Care4Fleets LU2-Kehlen

**Conducteur**  
GONDRINGER, Danielle

**Date et heure**  
07/05/2026 14:50

**Conditions de contrôle**  
ok

### Informations sur le véhicule

**Marque**  
Mini

**Couleur**  
Gris

**Société Leasing**  
AYVENS - LEASECO

**Modèle**  
Cooper Se

**Kilométrage**  
33000

**Edition**  
MINI MINI 32.6 KWH COOPER SE

**Type de carburant**  
Electric

**Type**  
Car

**Niveau de batterie (%)**  
75

**Plaque d'immatriculation**  
EJ8106

**Nombre de clés**  
2

**Nr de châssis**  
WMW11DJ0102U05244

**Nombre de sièges**  
4

**Première inscription**  
2023-06-08

**Boîte de vitesses**  
automatic

### Remarques générales

-

### Remarques du conducteur

-

### Remarques du conseiller

-

### Ajustements

-

### Résumé des Réparations (EUR hors TVA)

## Signature

Rémy Voet

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Voet', written on a white rectangular background.

07/05/2026 14:50

GONDRINGER, Danielle  
Conducteur

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Danielle Gondringer', written vertically on a white rectangular background.

07/05/2026 14:50

## Liste de contrôle

Oui  Non  N/A

- Certificate of conformity
- Inscription document
- Insurance document
- Valid insurance
- Insurance valid until : 04/06/2027
- Maintenance book
- Manual
- Technical control certificate
- Valid until : 08/06/2027
- Fuel card
- Alarm

- Triangle
- Safety jacket
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Spare tyre
- Runflat
- Tyre repair kit

- Radio
- Dvd player
- Cd dvd
- Cd navigation
- Screen tv/dvd
- Apple carplay / Android auto
- Gps navigation
- Towing hitch
- Antenna
- Open roof
- Rear shelf/cover

## Véhicules électriques et hybrides rechargeables

Type de câble	Montant
public	1
homecharger	1

Divers	
Niveau de batterie	75%
Boîte de puissance	No
Relevé du compteur Powerbox	0
Numéro de série de la Powerbox	

## Etat du véhicule

Intérieur	Extérieur	Odeur	Service nécessaire
Clean	Clean	OK	NO


## Pneus

Pneu	Profil	Type	Marque	Taille
Avant gauche	3.0	Summer	Hankook	195/55R16
Avant droit	3.0	Summer	Hankook	195/55R16
Arrière gauche	5.0	Summer	Hankook	195/55R16
Arrière droit	5.0	Summer	Hankook	195/55R16

## Dépréciation

Dépréciation (%)  
35

## Aperçu des dommages



## Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux

## Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents

## Aperçu des dommages ACCEPTABLES

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Réparer + Peindre	
Extérieur	20	Roue arrière droite	Jante arrière droite	Tache	Contrôler	
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Bosse	PDR	

## Aperçu des dommages SINISTRES

## Photos générales





## Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Nouveaux - Photos

## Aperçu des dommages NON ACCEPTABLES - Déjà présents - Photos

## Aperçu des dommages ACCEPTABLES - Photos

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	17	Pare-Choc arrière	Pare-chocs arrière	Rayure	Réparer + Peindre		
							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	20	Roue arrière droite	Jante arrière droite	Tache	Contrôler		
							

Intérieur/extérieur	Numéro de zone	Zone	Sous-zone	Type de dommage	Méthode de réparation	Réparer	Coût
Extérieur	23	Porte avant droite	Porte avant droit	Bosse	PDR		
							

## Lien vers la version en ligne

[Cliquez ici](#)